Утверждаю:
Начальник СЭДЭС АО «ККТ»
_____ А.В.Непеин
«16 марта 2026 г.

«16» марта 2026г.

Дефектный АКТ
технического состояния оборудования
склада ГСМ на ДЭС «_Окунёво_» Новоборский РДЭС

Мы, ниже подписавшиеся:
Мастер ДЭС «Окунёво» _Ганеев В.Н._
Эл.монтёр _Чупров Л.Р._
Слесарь МСР _Малышев А.Г._

Составили настоящий Акт о том, что 16.03.2026г при визуальном осмотре оборудования склада ГСМ были выявлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование детали, узла, элемента	Техническое состояние (описание дефекта, их причины)	Заключение о необходимости устранения дефекта (дальнейшем использовании)
1.	Резервуар РГС-50 на санях инв№ 00-011871	Течь днища резервуара	замена

Вывод: для дальнейшей эксплуатации резервуар РГС-50 инв№ 00-011871 не пригоден требуется замена

Члены комиссии:
_____ Ганеев В.Н
_____ Чупров Л.Р.
_____ Малышев А.Г.

Утверждаю:
Начальник СЭДЭС АО «ККТ»
_____ А.В.Непеин
«16» марта 2026 г.

«16» марта 2026г.

Дефектный АКТ
технического состояния оборудования
склада ГСМ на ДЭС «_Окунёво_» Новоборский РДЭС

Мы, ниже подписавшиеся:
Мастер ДЭС «Окунёво» _Ганеев В.Н._
Эл.монтёр _Чупров Л.Р._
Слесарь МСР _Малышев А.Г._

Составили настоящий Акт о том, что 16.03.2026г при визуальном осмотре оборудования склада ГСМ были выявлены следующие дефекты:

№ п/п	Наименование детали, узла, элемента	Техническое состояние (описание дефекта, их причины)	Заключение о необходимости устранения дефекта (дальнейшем использовании)
1.	Резервуар РГС-50 на санях инв№ 00-011873	Имеет сырые места по сварным швам	замена

Вывод: для дальнейшей эксплуатации резервуар РГС-50 инв№ 00-011873 не пригоден требуется замена

Члены комиссии:
_____ Ганеев В.Н
_____ Чупров Л.Р.
_____ Малышев А.Г.