УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО «ККТ»
_____ М.М. Глухой

17 августа 2024 г.

Акт технического осмотра здания

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Заместитель главного инженера	Ермаков Е.Е.
Члены комиссии	Начальник СЭДЭС	Непеин А.В.
	Начальник ПО	Чурсанов А.Г.
	Ведущий инженер ОКС	Перминов Д.А.

произвела осмотр здания ДЭС «Няшабож» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Няшабож с кадастровыми номерами 11:14:0801001:435, 11:14:0801001:412.

Цель осмотра: определение текущего технического состояния основных конструктивных элементов и объекта в целом, возможность дальнейшей эксплуатации по функциональному назначению.

В результате визуального осмотра комиссия выявила следующие повреждения и дефекты:

- фундамент имеет трещины, частичное разрушение;
- наружные стены имеют глубокие трещины в пеноблочной кладке;
- внутренние стены здания имеют следы разрушения и растрескивания штукатурки в результате протечек, штукатурка покрыта слоем копоти;
- трещины в местах сопряжения дверных и оконных коробок со стенами; стертость и щели в притворах; замазка местами отстала; оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны в углах, местами отсутствует застекление окон;
- шиферная кровля имеет трещины, сколы и частичные срывы;
- деревянные потолки имеют следы потеков и плесени.

Комиссия постановила:

Здание находится в аварийном состоянии и его дальнейшая эксплуатация по функциональному назначению непригодна.

Председатель комиссии:	Заместитель главного инженера	Ермаков Е.Е.
Члены комиссии:	Начальник СЭДЭС	Непеин А.В.
	Начальник ПО	Чурсанов А.Г.
	Ведущий инженер ОКС	Перминов Д.А.